



вид спереди




ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЧА:

ПАТЧ КРУГЛЫЙ



ПАТЧ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ



Внимание! В связи с особенностями структуры ткани для качественной печати минимальная толщина линии должна быть 1 мм. При нанесении методом термотрансфера может быть видна структура ткани.

А	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Термотрансфер	100x140мм

В	Вид нанесения	Макс площадь (Ш*В)
	Патч Круглый	47x47мм
	Патч Прямоугольный	57x37мм

Масштаб 1:2

